

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

« 01 » _____ марта _____ 2021г.

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта: Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.И. Суркова с.Владимировка муниципального района Хворостянский Самарской области

Адрес объекта: 445581, Российская Федерация, Самарская обл., муниципальный район Хворостянский, с. Владимировка, ул. Молодежная, д.24

1.1 Год постройки здания 1975 г., последнего капитального ремонта _____

1.2 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ 1 _____ этажа, _____ 300,65 _____ кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): _____ 2878 _____ кв.м.

1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявления нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Вид работ
1.1	Вход (выход) на территорию	есть	-	№1				
1.2.	Путь движения на территорию	есть	-	№2				
1.3.	Лестница (наружная)	нет	-	-				
1.4.	Пандус (наружный)	нет	-	-				
1.5.	Автостоянка и парковка	нет	-	-				
	Общие требования к зоне							

Заключение по структурно-функциональной зоне

Наименование	Состояние доступности	Приложение	Рекомендации по
--------------	-----------------------	------------	-----------------

структурно-функциональной зоны		№ на плане	№ на фото	адаптации (вид работы)
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	№3	
Вход (входы) в здание	ДП-В	-	№4 №5	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	№1, №2, №3	№6 №7	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	№4	№8	
Система информации и связи (на всех зонах)	-	-	-	
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	№9	

2. Результаты обследования входа (выхода) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявления нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Вид работ
2.1.	Лестница (наружная)	нет	-	-				
2.2.	Пандус (наружный)	нет	-	-				
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	№10				
2.4.	Дверь (входная)	есть	-	№11				
2.5.	Тамбур	есть	№5	№12				
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-				

3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. Путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявления нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Вид работ

3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№6 №7	№13				
3.2.	Лестница (внутри здания)	нет	-	-				
3.3.	Пандус (внутри здания)	-	-	-				
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	-	-	-				
3.5.	Дверь	есть	№8	№14				
3.6.	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть	-	№15				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявления нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Значимо для инвалида (категория)
4.1.	Кабинет форма обслуживания	есть	№9	№16				
4.2.	Зальная форма обслуживания	-	-	-				
4.3.	Прилавочная зона обслуживания	-	-	-				
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-				
4.5.	Кабинет индивидуального обслуживания	есть	-	№17				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявления нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Значимо для инвалида (категория)
5.1	Туалетная комната	есть	№10	№18				
5.2	Душевая/ванная комната	-	-	-				

5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть	№11	№19				
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-				

6. Результаты обследования системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявления нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Вид работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-				
6.2.	Акустические средства	нет	-	-				
6.3.	Тактильные средства	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории м. р. Хворостянский на 2021 год.**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы	
				Содержание работ	Виды работ
1	2	3	4	5	6
1.	СП ГБОУ СОШ с. Владимировка	Самарская область, муниципальный район Хворостянский, с.Владимировка, ул. Молодежная, д.24	№2		

Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнитель	Дата текущего контроля
	Объем, тыс. руб.	Источник		
7	8	9	10	11

--	--	--	--	--