

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

«01» марта 2021г.

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.И. Суркова с.Владимировка муниципального района Хворостянский Самарской области

Адрес объекта: 445581, Российская Федерация, Самарская обл., муниципальный район Хворостянский, с. Владимировка, ул. Солнечная, д.10

1.1 Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта 2020г.

1.2 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2019,9 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 9931 кв.м.

1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявления нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Вид работ
1.1	Вход (выход) на территорию	есть	№1	№1				
1.2.	Путь движения на территорию	есть	№2	№2				
1.3.	Лестница (наружная)	есть	№3	№3				
1.4.	Пандус (наружный)	нет	-	-				
1.5.	Автостоянка и парковка	есть	-	№4				
	Общие требования к зоне							

Заключение по структурно-функциональной зоне

Наименование	Состояние доступности	Приложение	Рекомендации по
--------------	-----------------------	------------	-----------------

структурно-функциональной зоны		№ на плане	№ на фото	адаптации (вид работы)
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	№5	
Вход (входы) в здание	ДП-В	-	№6 №7	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	№4, №5 №6	№8 №9	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	№7	№10	
Система информации и связи (на всех зонах)	-	-	-	
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	№11	

2. Результаты обследования входа (выхода) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявления нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Вид работ
2.1.	Лестница (наружная)	есть	-	№3				
2.2.	Пандус (наружный)	нет	-	-				
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	№12				
2.4.	Дверь (входная)	есть	-	№13				
2.5.	Тамбур	есть	№8	№14				
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-				

3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. Путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявления нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Вид работ
3.1.	Коридор	есть	№9 №10	№15, №16,				

			№11	№17				
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	№12 №13	№18, №19, №20				
3.3.	Пандус (внутри здания)	-	-	-				
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	-	-	--				
3.5.	Дверь	есть	-	№21				
3.6.	Пути эвакуации (в т. ч. Зоны безопасности)	есть	-	№22, №23, №24				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявления нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Вид работ
4.1.	Кабинет форма обслуживания	-	-	-				
4.2.	Зальная форма обслуживания	-	-	-				
4.3.	Прилавочная зона обслуживания	-	-	-				
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-				
4.5.	Кабинет индивидуального обслуживания	есть	-	№25				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявления нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Вид работ
5.1	Туалетная комната	есть	№14	№26				
5.2	Душевая/ванная комната	-	-	-				

5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть	№15	№27				
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-				

6. Результаты обследования системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявления нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ фото			Содер- жание	Вид работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2.	Акустические средства	нет						
6.3.	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории м. р. Хворостянский на 2021 год.**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы	
				Содержание работ	Виды работ
1	2	3	4	5	6
1.	ГБОУ СОШ с. Владимировка	Самарская область, муниципальный район Хворостянский,	№1		

		с.Владимировка, ул. Солнечная, д.10			
--	--	----------------------------------------	--	--	--

Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнитель	Дата текущего контроля
	Объем, тыс. руб.	Источник		
7	8	9	10	11